

BULLETIN D'INFORMATION

DÉAMBULATEUR STELLA

NOUVEAU BOULON/ÉCROU POUR LA COURROIE LOMBAIRE DU STELLA



Nouveau boulon/écrou pour la courroie lombaire du Stella (suite)

INTRODUCTION

Notre engagement envers la qualité et la sécurité de nos produits est primordial. Nous restons à l'écoute des retours de nos clients pour améliorer constamment nos déambulateurs Stella. C'est dans cet esprit que nous avons développé une nouvelle quincaillerie pour le réglage de la courroie lombaire.

Cette quincaillerie a été conçue pour offrir une manipulation plus sécurisée et éviter les désagréments tels que le desserrage accidentel ou l'accrochage des vêtements.

COMPARAISON


ANCIENNE QUINCAILLERIE

Pièce No. 1003417



NOUVELLE QUINCAILLERIE

Pièce No. 1004927



ANCIEN ASSEMBLAGE



NOUVEL ASSEMBLAGE



Nouveau boulon/écrou pour la courroie lombaire du Stella (suite)

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Disponibilité et prix

Cette nouvelle quincaillerie est désormais installée sur tous nos déambulateurs Stella. Le prix du Stella ne change pas.

Mises à jour correspondantes

Les Formulaires de commande n'ont pas changé et sont publiés sur notre site Web. Le code de la nouvelle quincaillerie (1004927) est présentement dans le Manuel de pièces.

Un Guide d'instruction pour le retrait de l'ancienne quincaillerie et l'installation de la nouvelle sera sur notre site Web sous l'onglet Support/Espace pro/Guides d'instructions.