

NOUVEAU : ASSEMBLAGE DE QUINCAILLERIE

INTRODUCTION

Nous sommes heureux de présenter un nouvel assemblage de quincaillerie (1005533) destiné aux revendeurs pour le système de positionnement motorisé Signature. Conçu pour compléter la quincaillerie déjà incluse avec chaque système Signature (1005532), ce nouvel ensemble offre aux revendeurs davantage de flexibilité et de commodité pour l'installation de dossiers et d'accessoires de rechange sur Signature.

Ces assemblages facilitent la disponibilité des fixations appropriées pour répondre à différents besoins d'installation. Veuillez noter que la quincaillerie incluse dans l'assemblage est compatible uniquement avec les rainures des extrusions des cannes de dossier Signature. Les écrous en T du siège sont de dimensions différentes.

NOUVEAUTÉS

Le nouvel assemblage de quincaillerie Signature 1005533 est fourni dans une boîte de rangement transparente et clairement identifiée, permettant une organisation optimale et un accès rapide. Il comprend :

- Vis M6 en longueurs de 10 mm, 12 mm et 14 mm (24 ch.)
- Écrous en T simples (12 unités)
- Écrous en T doubles courts (12 unités)
- Rondelles M6 (36 unités)

Assemblage 1005533



Le nouvel assemblage 1005533 est conçu pour compléter l'assemblage de quincaillerie 1005532, qui est inclus avec chaque fauteuil roulant motorisé Signature et également disponible auprès du Service à la clientèle. Présenté dans un sac refermable transparent, l'assemblage 1005532 comprend :

- Vis M6 en longueurs de 10 mm, 12 mm et 14 mm (4 unités de chaque)
- Écrous en T simples (4 unités)
- Écrous en T doubles courts (4 unités)
- Rondelles M6 (4 unités)

Assemblage 1005532



INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Pour commander vos assemblages ou obtenir plus d'informations, veuillez communiquer avec la Service à la clientèle : info@amylor.com ou avec l'équipe Support Technique : techsupport@amylor.com.