

# BULLETIN D'INFORMATION

## *NOUVEL EMBOUT POUR PLAQUE D'ASSISE*


### INTRODUCTION

À compter du 1<sup>er</sup> septembre 2022, le contenu de la trousse de service S-0146 a changé. Au lieu de contenir (1x) A9505, (1x) E00094 et (2x) E00034, **la trousse contient maintenant (2x) 1001061**.


Le numéro de pièce demeure no. S-0146.

### PRÉCISION

**AVANT**  
No. de pièce S-0146



**PRÉSENTEMENT**  
No. de pièce S-0146



### Mise à jour correspondante

Le Manuel de pièces sera modifié lors de la prochaine révision à une date ultérieure.