

BULLETIN D'INFORMATION

OMNI 2 (Rev.02)



OMNI
DISCONTINUÉ PAR LE FOURNISSEUR
DATE DE FIN: 3 FÉVRIER 2020



OMNI 2
NOUVELLE PIÈCE DE REMPLACEMENT
DATE DE DÉBUT: 3 FÉVRIER 2020

RAISON POUR LE CHANGEMENT

Notre fournisseur Curtis Wright (anciennement PG Drives Technology) a cessé de produire le premier Omni. Cet Omni n'est plus en inventaire et le nouveau Omni 2 est maintenant offert en remplacement.

PIÈCES DE REMPLACEMENT

Les pièces de remplacement du Omni ne sont plus disponibles. Désormais, toutes les réparations sont exécutées avec les pièces de remplacement du Omni 2.

Veuillez vous référer au Manuel de pièces pour les numéros de pièce.

CARACTÉRISTIQUES DE L'OMNI 2

- Interface de contrôle-commandes spécialisée R-Net
- Conception en 2 pièces avec écran ultraplat
- Écran 3.5" VGA à haute résolution
- Technologie sans fil Bluetooth® intégrée
- Câble de port pour chargeur externe
- Commande infrarouge
- Capteur de lumière intégré
- Rétro compatible avec la version originale
- Klaxon à volume élevé
- Deux entrées de canal (analogue et Numérique)
- Transducteur par le souffle
- Programmation embarquée
- Électronique scellée à IPx4